

В Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Оренбургу
и Оренбургскому району

• На Ваше Предписание № 142/1/1 от 11 апреля «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара», выявленное в ходе плановой проверки МБОУ «Южноуральская СОШ», на основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору № 142 от 12 марта 2018 года, сообщаю, что мною, директором школы, был разработан план по ликвидации нарушений:

<i>№</i>	<i>Вид нарушений</i>	<i>срок устранения</i>	<i>исполнение</i>
1.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей (отсутствуют пожарные извещатели в обеденном зале столовой, ДИП в кабинете учителя труда эксплуатируется с транспортным колпаком)	10.03.2019	1. Пожарные извещатели в обеденном зале столовой будут установлены до 01.09.2018 г. 2. Транспортный колпак в кабинете учителя труда <u>убран</u> .
2.	Срабатывание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании происходит не от двух пожарных извещателей, при этом требования, изложенные в п.14.2 и приложения Р СП 5.13130.2009 не выполнены.	10.03.2019	Будет исполнено в срок.
3.	На эксплуатируемой плоской кровле отсутствует несгораемое ограждение	10.03.2019	Будет исполнено в срок.
4.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5	10.03.2019	Будет исполнено в срок.

	м., данные нарушения допущены в коридоре первого этажа и в кабинете № 5		
5.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. (общий коридор второго этажа здания).	10.03.2019	Перегородка в коридоре будет удалена к 01.09.2018 г.
6.	В обеденном зале столовой класс пожарной опасности материала декоративно-отделочных (облицовочных) материалов потолка выше, чем КМЗ (при вместимости зала не более 15 человек)	10.03.2019	Будет исполнено в срок
7.	Дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу имеет запор, препятствующий её свободному открыванию изнутри без ключа	10.03.2019	Будет исполнено к 01.09.2018 г.
8.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, в открытом положении (при отсутствии для этих целей устройств, автоматически срабатывающих при пожаре).	10.03.2019	Исполнено, запор убран, двери находятся в закрытом положении.
9.	В отношении объекта защиты не составлена декларация пожарной безопасности	10.03.2019	Будет исполнено до 01.09.2018 г.

Директор школы:



Т.П.Рощепкина